


Kedves Doktor Úr / NŐ!

Köszönjük, hogy az IUB™ Rézgyöngy fogamzásgátlót ajánlotta betegének!

Annak érdekében, hogy páciense a lehető legjobb szolgáltatásban részesüljön, szeretnénk a figyelmébe ajánlani néhány fontos információt az eszközzel kapcsolatban.



**IUB™ Rézgyöngy
NORMÁL HELYZETBEN**



**IUB™ Rézgyöngy
ALACSONY HELYZETBEN**



**IUB™ Rézgyöngy
RÉSZLEGESEN KILÖKÖDÖTT**



A malpozícionált eszköz nem biztosít megfelelő védelmet. Növelheti a terhesség kockázatát, valamint okozhat medencetájéki fájdalmat és rendellenes vérzést.

Ilyen esetben az eszközt szükséges eltávolítani!

A kilökődést jelentheti Farmakovigilancia vonalunkon (**0620/5119514**), és mi biztosítunk Önnek és páciensének egy ingyenes csereeszközt.

FONTOS!

Kérjük, felhelyezés után a csomagolásban lévő betegtájékoztatót adja oda páciensének.



IUBDEARDOC1